



بررسی روش‌های تولید اشعه‌ی ایکس

پوهاند زلمی احمدزی^۲

تقریظ‌دهنده: پوهنوال نسرین راجی پوپلزی

مجله‌ی علمی-تحقیقی حوزه‌ی علوم
طبیعی پوهنتون کابل، ۱ (۴) ۱۴۰۰

چکیده

به صورت کل، سه میکانیسم یا سه روش تولید شعاع ایکس وجود دارد که عبارتند از ذرات چارج‌دار تعجیلی، انتقالات بین سویه‌های مجزأ انرژی در اتوم و انشقاق رادیواکتیو بعضی نوکلیدها. اشعه‌ی ایکس نوع از تشعشع رادیواکتیو است. مانند نورمریی اما برخلاف نورمریی شعاع ایکس دارای انرژی بسیار زیاد بوده و می‌تواند از بسیاری مواد من جمله بدن انسان عبور نماید. اشعه‌ی ایکس طبی برای اخذ تصویر از انساج و قسمت‌های مختلف داخل بدن انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد. اشعه‌ی X یک حالت پرانرژی نور است که توسط چشم انسان دیده نمی‌شود. و یا اشعه‌ی X نوع از موج الکترو مقناطیسی باطول موج درحدود 0.03nm تا 3nm معادل فریکونسی $3 \times 10^{16} \text{ Hz}$ تا $3 \times 10^{19} \text{ Hz}$ و انرژی بین 100eV تا 100KeV است. استفاده از اشعه‌ی X (اشعه رونتگن) در طبابت و سיעاً مورد استفاده و کاربرد قرار می‌گیرد. چگونگی جذب و عبور اشعه‌ی X از مواد (مواد شامل عضو زنده) و بالخصوص در تشخیص امراض استخوان و امراض سینه حایز اهمیت زیاد است.

اصطلاحات کلیدی: رادیوگرافی؛ رادیوسکوپی؛ فوتون؛ کنود؛ ملی سیورت؛ اشعه نرم X؛ اشعه‌ی سخت X

Investigating of X-rays Production Methods

Professor Zolmai Amadzai

Abstract

There are three common mechanisms for the production of x-rays: acceleration of a charged particle, atomic transitions between discrete energy levels, and the radioactive decay of some atomic nuclei. X-rays are a form of electromagnetic radiation, similar to visible light. Most x-rays have a wavelength ranging from 0.03 to 3 nanometers, corresponding frequencies in the range $3 \times 10^{16} \text{ Hz}$ to $3 \times 10^{19} \text{ Hz}$ and energies in the range 100eV to 100keV. The use of x-rays as a treatment is known as radiation therapy and is largely used for the management of cancer, it requires higher radiation doses than those received for imaging alone. x-rays beams are used for treating skin cancers using lower energy x-rays beams while higher energy beams are used for treating cancers within the body such as brain, lung, prostat and breast.

Keywords: Radiography; Radioscopy; Photon.Cathod; Milisewert; Soft x-rays; Hard x-rays

ارجاع

احمدزی، زلمی. (۱۴۰۰). بررسی روش‌های تولید اشعه‌ی ایکس. مجله‌ی علمی-تحقیقی حوزه‌ی علوم طبیعی پوهنتون کابل، شماره ۱ (۴)، صص ۲۳ - ۳۲.

^۲استاد پوهنخی فزیک، پوهنتون کابل

مقدمه

رونتگن فزیک‌دان آلمانی در نوامبر ۱۸۹۵ هنگامی که تجربه بر روی اشعه‌ی کتود حاصل از تیوب crooks اشعه‌ی x را کشف کرد. این تیوب به شکل تخم مرغ بیضوی از شیشه ساخته شده بود که فشارش کم‌تر از $1/10000$ میلی‌متر ستون سیماب (خلأ نسبی) و حاوی دو الکترودمونیمی یکی متصل به قطب مثبت به نام آنود و دیگری متصل به قطب منفی به نام کتود است. با اتصال دو الکترودمونیم به یک منبع ولتاژ مناسب (حدود چند هزار ولت) آیون‌های باقی مانده‌ی گاز سرعت گرفته، تعجیل زیاد کسب نموده و طبق قوانین الکتروستاتیک از قطب منفی دفع و به سمت مثبت تیوب هدایت می‌شوند. اثابت الکترون‌های سریع السیر پراثرژی به جدار مثبت تیوب سبب تولید اشعه‌ی x می‌شود. چون در آن زمان ماهیت این اشعه معلوم نبود. لذا رونتگن این اشعه را اشعه‌ی x (مجهول) نامید. اما بعداً در اثر تحقیقات ماهیت آن دریافت و ثابت گردید که اشعه‌ی x چون نور قابل دید یا اشعه‌ی ماورای بنفش از تشعشعات الکترومغناطیسی به حساب آمده و در نهایت طول موج آن کوچک‌تر و یا فوتون‌های آن پراثرژی‌تر اند.

به هر حال اشعه‌ی x (اشعه رونتگن) به ناحیه از طیف‌های الکترومغناطیسی اطلاق می‌شود که طول موج آن کم‌تر از ۱۰۰ انگسترم باشد. طول موج اشعه‌ی x که در طبابت استفاده می‌شود بین ۰.۱ تا ۱.۲ انگسترم محدود است. این دسته از اشعه‌ی x به دو نوع تقسیم می‌شود. اشعه‌ی نرم (soft X-rays) و اشعه‌ی سخت (hard X-rays). اشعه‌ی نرم با طول موج طویل قابلیت نفوذ کم‌تر دارد و در حالی که اشعه‌ی x سخت با طول موج کوتاه بیشتر نفوذکننده است و اثرژی آن بیشتر از اشعاعات نرم است.

فوتون‌های اشعه‌ی ایکس دارای اثرژی لازم برای آیونایزکردن اتم و شکستن روابط اتمی هستند. این خاصیت، اشعه‌ی ایکس را در طبقه‌بندی اشعاعات آیونایزکننده قرار می‌دهد و به همین ترتیب برای انسان زنده مضر است. قرارگرفتن در معرض دوز تشعشع به مقادیر بالا حتی در زمان کم باعث بیماری‌های حاصل از تشعشع می‌شود. در عین حال قرارگرفتن در معرض تشعشع در مقادیر و یا دوز کم خطر مبتلا شدن به سرطان را بالا می‌برد. در فلم‌گرفتن یا تصویربرداری طبی یعنی تشخیص امراض این خطر مبتلا شدن به بیماری سرطان به مقایسه فواید آن قابل صرف‌نظر می‌باشد. از قابلیت آیونایزکردن شعاع ایکس می‌توان در درمان و تداوی سرطان استفاده کرد که در این روش شعاع درمانی ایکس برای کشتن و از بین بردن حجره‌های سرطانی استفاده می‌شود. چون اشعاعات x مانند انتشار نور و امواج رادیویی دارای شکل موجی است. این تشعشعات در خلأ با سرعت مساوی به سرعت نور حرکت می‌کنند.

رابطه بین سرعت پخش شعاع ایکس c ، طول موج آن λ و فریکوئسی f قرار ذیل است.

$$v = \frac{c}{\lambda} \quad \lambda = \frac{c}{v} \quad c = v \times \lambda$$

روابط فوق‌الذکر دلالت بر خاصیت موجی بودن اشعه X می‌کند. کلیه امواج نشان‌دهنده‌ی انتقال انرژی از یک مکان به مکان دیگر هستند. بنابراین، این انتقال انرژی توسط تشعشعات الکترومقناطیسی، کاملاً پیوسته یا متمادی نیست، بلکه انتقال آن‌ها به شکل بسته‌های معین انرژی به نام (Quanta) است که دارنده یک مقدار معین انرژی نیز می‌باشند. مقدار انرژی هر فوتون برحسب فریکوئسی آن تغییر می‌کند و روابط آن طبق معادله‌ی ذیل است:

$$E = hv \quad E = h \frac{c}{\lambda}$$


در این جا h عددی ثابت است که به ثابت پلانک معروف است و مقدار آن بستگی به واحدهای دارد که برای E یا انرژی فوتون به کار می‌رود. هرگاه E برحسب ژول باشد مقدار h مساوی با $6.625 \times 10^{-34} J \cdot sec$ است.

اشعه‌ی X دارای خواص اساسی ذیل است:

- شعاع X در اجسام مختلف فلوریسنس را تولید می‌کند؛
- شعاع X گازی را که از آن می‌گذرد آیونیز می‌کند؛
- شعاع X مانند نور عادی به خط مستقیم منتشر می‌شود؛
- شعاع X قابلیت تفرق و استقطاب (قطبی شدن) دارد و
- شعاع X توسط ساحه‌ی برقی و مقناطیسی منحرف نمی‌شود. این‌ها ذرات چارج‌دار نمی‌باشند (۹).

حال می‌خواهیم راجع به روش تولید شعاع X نکات چند بیان نمایم. طبق تیوری بور الکترون‌های اطراف هسته در سویه‌های K, L, M, N, \dots به ترتیب به تعداد $۲, ۸, ۱۸, ۳۲, \dots$ الکترون در هر سویه می‌چرخند. انتقال الکترون از یک سویه به سویه‌ی دیگر با مقدار انرژی کم‌تر، مثلاً از L به K باعث تابش یا تشعشع انرژی E (تفاوت انرژی بین این دو سویه) می‌شود. این انرژی دارای طول‌موج از ۰.۱ تا ۰.۰۱ نانومتر است و اشعه‌ی X نام دارد. تمام سویه‌ها دارای انرژی متفاوت هستند. در شکل (۱)

سویه‌های مختلف و سطح انرژی (۱) آن‌ها برای اتوم که در تولید اشعه‌ی X مورد استفاده قرار می‌گیرد، دارای نمبر اتمی ۷۴، انرژی سویه K معادل 70KeV و انرژی سویه L معادل 11KeV است.



شکل ۱: مدار و سطوح انرژی برای اتوم تنگستن (۱).

به‌طور کلی برای این که یک اتوم بتواند اشعه‌ی X تولید نماید سه خاصیت ماده هدف از اهمیت خاصی برخوردار است (۵).


۱. ساحه‌ی برقی هسته؛

۲. انرژی اتصالی بین سویه‌های اطراف هسته؛

۳. تمایل یک اتوم برای رسیدن به حالت گروند یا حالت مستقر (پایین‌ترین سطح انرژی)

تشعشع اشعه‌ی X به دو طریقه ممکن است. تشعشع عمومی و تشعشع اختصاصی. در روش تشعشع عمومی تعداد الکترون انرژی‌دار به روش‌های که بعداً توضیح می‌شود تولید می‌گردد و یک هدف با اتوم مناسب مثل تنگستن را مورد برخورد قرار می‌دهند. الکترون‌های پر انرژی بعد از برخورد به طرف هسته‌ی اتوم کشیده شده سرعت شان کاهش یافته و جهت شان تغییر می‌کنند. انرژی حرکی که این اتوم‌ها در اثر تغییر سرعت از دست می‌دهند به صورت فوتون تشعشعی اشعه‌ی X ظاهر می‌شود. معمولاً یک الکترون با چندین اتوم برخورد کرده و در هر برخورد برخی از انرژی خود را از دست می‌دهد. لذا چندین فوتون اشعه‌ی X با انرژی‌های متفاوت ایجاد می‌شود، سرچشمه و منبع اصلی اشعه‌ی X عبارت از بمبار کردن الکترون‌های دارای انرژی زیاد به یک لوحه‌ی فلزی است (۸).

اغلب برخورد‌ها در انرژی پایین صورت می‌گیرند و باعث اهتزاز اتم‌ها و تولید انرژی در طول موج ماتحت سرخ به شکل حرارت می‌شوند. انرژی فوتون X زمانی به حد اعظمی خود می‌رسد که الکترون توسط اولین اتم متوقف شده باشد، در نتیجه فوتونی با حد اقل طول موج (λ_{min}) ایجاد می‌شود که بستگی به حداکثر انرژی حرکتی الکترون وارده دارد. روش عمومی تولید اشعه‌ی X در شکل (۲) نشان داده شده است.




شکل ۲: روش عمومی تولید اشعه‌ی X (۲)

هنگام برخورد الکترون‌های پر انرژی با اتم‌های هدف، ممکن است این الکترون‌ها با الکترون‌های اقشار ماده‌ی هدف برخورد کرده و انرژی حرکتی خود شان را با آن‌ها منتقل کند (۲). چنانچه انرژی دریافتی توسط الکترون‌های ماده هدف بیشتر از انرژی اتصال آن سوئیه و یا بیشتر از تفاوت انرژی بین یک سوئیه و سوئیه بالاتر باشد، این الکترون‌ها از سوئیه‌های داخلی اتم به بیرون پرتاب می‌شوند. سپس در اثر جاگزینی الکترون‌های سوئیه‌های داخلی، تشعشع X با انرژی مساوی تفاضل انرژی سوئیه‌ها تولید می‌شود. در تنگستن در انرژی پایین‌تر از 70KeV (زمانی که انرژی الکترون بمباران‌کننده 70KeV باشد)، هیچ اشعه‌ی اختصاصی 70KeV اختصاصی 70KeV و یا 59، و یا 70KeV الکترون ولتی از سوئیه K وجود ندارد. در انرژی مساوی یا بالاتر 70KeV ممکن است اشعه‌ی X، 59، و یا 70KeV الکترون ولتی حاصل از انتقال الکترون از سوئیه L به سوئیه K و یا به خارجی‌ترین سوئیه به دست می‌آید (براساس تفاضل سطح انرژی این دو سوئیه)، مقدار اشعه‌ی اختصاصی نسبت به تشعشع عمومی بسیار پایین‌تر است. قابل یادآوری است که الکترون‌های پرتاب شده با انرژی کنترل شده از منبع به سمت هدف، انرژی حرکتی خود را در برخورد

با اتوم‌های هدف فلزی منتقل می‌کنند و سر انجام به حالت سکون بر می‌گردد. این تصادم موجب تبدیل انرژی حرکتی به انرژی حرارتی و انرژی الکترومقناطیسی به صورت اشعه‌ی X می‌گردد. تقریباً ۹۹٪ این انرژی به حرارت و کم‌تر از ۱٪ طی دو عملیه عمومی و اختصاصی به شکل اشعه‌ی X تشعشع می‌شود. از این‌که تشعشع عمومی و اختصاصی باعث تولید اشعه‌ی X در انرژی‌های متفاوت می‌شوند، دو نوع طیف متمادی و غیر متمادی ایجاد می‌گردد. طیف متمادی در اثر تشعشعات عمومی و طیف غیر متمادی اشعه‌ی X در اثر تشعشعات اختصاصی تولید می‌شود (۱۰).


پرمکاربردترین و معمول‌ترین طریق تولید شعاعات X تاباندن دسته‌ی از الکترون‌های (۱۰) با سرعت زیاد بر ماده است که هدف نامیده می‌شود. لامپ مؤلد اشعه‌ی X محافظه‌ی از جنس شیشه‌پایرکس است. که در داخل آن خلاء ایجاد شده است و حاوی دو الکتروود می‌باشد. الکتروودها به نحوی طرح‌ریزی شده‌اند که الکترون‌های تولید شده در کاتود می‌توانند تحت تأثیر تفاوت پوتانشیل زیاد به طرف انود (قطب مثبت) تعجیل گیرند. در تجربه رونتگن شعاعات کاتودی به دیواره لامپ که داخل آن گاز وجود داشت، برخورد می‌کردند و در نتیجه دیواره‌ی شیشه‌ی منبعی شعاعات X می‌شد. الکترون‌های که بر اثر ملتهب شدن فلامنت (که از جنس تنگستن است) تولید می‌کردند، پس از تعجیل گرفتن در طول لامپ به انود (هدف) برخورد نموده و اشعه‌ی X تولید می‌نمایند.

اولین لامپ رونتگن لوله‌ی گازدار است که از جنس شیشه‌ی گرد یا بیضوی شکل ساخته شده و از دو طرف به دو شاخه‌ی کوتاه ختم می‌شوند، داخل یکی آن کاتود و از دیگر انود جا دارد که در شکل (۳) نشان داده شده است (۳، ۴).



شکل ۳: لوله کروکسی که رونتگن با آن کار می‌کرد (۱).

لامپ‌های اشعه‌ی X، ۵۰-۲۰ سانتی‌متر طول ۵ سانتی‌متر قطر دارند. پوشش شیشه‌ی آن‌ها دارای تحمل حرارتی بسیار زیاد بوده و داخل آن خلاء است. این خلاء باعث مؤثریت بیشتر در تولید اشعه‌ی X و طول عمر بیشتر لامپ می‌شود. لامپ‌ها معمولاً دارای پنجره‌یی به مساحت تقریباً 5cm^2 و باشیشه‌ی نازک‌تر می‌باشند که تشعشع را به مقداری کم‌تری فلتر و جذب می‌کند و لذا از آن پنجره، شعاع X مفید به بیرون تابیده می‌شود (۱) هم‌چنان در شکل (۴) قسمت‌های اساسی یک لامپ مؤلّد اشعه‌ی X با آنود ثابت نشان داده شده است.



شکل ۴: ساختمان لامپ تولید اشعه‌ی X (۳).

تولید اشعه‌ی X در این گونه لامپ‌ها دارای دو فکتور متفاوت کمی و کیفی می‌باشد. در کاربرد اشعه‌ی X یا اشعه‌ی رونتگن در طب چه در تشخیص و چه در درمان و تداوی، سنجش دقیق فکتورهای کمی و کیفی اشعه کاملاً ضروری است. فکتور کیفی اشعه‌ی X توان نفوذپذیری اشعه‌ی رونتگن را نشان می‌دهد. برای شناخت دقیق فکتور کیفی اشعه‌ی X باید طیف شعاعات به دست آمده را بررسی کرد و چون اشعه‌ی X یک رنگ (monochromatic) نمی‌باشد و فوتون‌های آن دارای انرژی از یک حداقل تا حد اکثر است. می‌توان از انرژی اعظمی اشعه‌ی X بانفوذپذیری اعظمی آن که مربوط به فوتون‌های دارای انرژی اعظمی است صحبت کرد (۶).

دو کاربرد مهم لامپ‌های اشعه‌ی X در طب، کمک به تشخیص (Diagnosis) و درمان یا تداوی (Therapy) بیماری‌ها است که بر پایه‌ی ویژگی‌های مورد نیاز در هر مورد با اصول کار یک‌سان و تغییرات در اجزای تشکیل‌دهنده‌ی لامپ در دسترس می‌باشد. لامپ‌های اشعه‌ی X تشخیصی برای

تولید تصویرهای واضح از اندام‌های بدن طراحی می‌گردند. برای این که تصویر واضح باشد، لازم است شعاعات از یک نقطه یا یک ناحیه کوچک از انود خارج شوند (۷).

در طب از اشعه‌ی X بیشتر برای عکس‌برداری از استخوان‌ها و اندام‌های درون بدن انسان استفاده می‌شود. اطبا با بررسی این عکس‌ها می‌توانند جای استخوان‌های شکسته یا اندام‌های آسیب‌دیده را تشخیص بدهند. داکتر دندان یا ستوماتولوگ، با بررسی آن‌ها می‌تواند به جای پوسیدگی دندان‌ها و چگونگی ریشه‌ی آن‌ها پی ببرد. عکس‌برداری از اندام‌های درون بدن را رادیوگرافی و دیدن آن‌ها را رادیوسکوپی می‌نامند. داکتری که رادیوگرافی یا رادیوسکوپی می‌کند رادیولوژیست یا رادیولوگ و کار او رادیولوژی نامیده می‌شود. رادیوگرافی با اشعه‌ی X به این صورت است که دسته‌ی از اشعه‌ی X، پس از گذشتن از بدن بیمار فلم حساس عکاسی تابانده می‌شود. اشعه‌ی X از پوست و گوشت بیشتر می‌گذرد تا از استخوان. در نتیجه‌ی تصویر استخوان‌ها در فلم روشن‌تر و از تصویر اندام‌های دیگر به صورت سایه و تاریک‌تر نشان داده می‌شود. هنگامی رادیوگرافی یا رادیوسکوپی گاهی ماده‌ی بی‌زیانی به بدن بیمار تزریق یا خورانده می‌شود تا اندام مورد نظر آشکارتر دیده شود. مثلاً ممکن است داکتر پیش از رادیوگرافی با اشعه‌ی X از روده‌ی بیمار، به او محلول سولفات باریم بخوراند. این ماده اشعه‌ی X را جذب می‌کند و در نتیجه تصویر روده‌ها روشن‌تر دیده می‌شود (۷).

اشعه‌ی X در درمان سرطان نیز کاربرد فراوان دارند. این اشعه سلول‌ها یا حجرات سرطانی را زودتر از حجرات سالم از بین می‌برند. اگر به یک غده‌ی سرطانی به اندازه‌ی لازم اشعه‌ی X بتابانند آن غده‌ی سر انجام بی‌آن‌که به حجرات سالم آسیب زیاد برسد از بین می‌رود. درمان و تداوی به اشعه‌ی X را رادیوتراپی می‌نامند.

اشعه‌ی X کاربردهای دیگر نیز در طب دارد. دست‌کش‌ها و بعضی وسایل جراحی را با استفاده از این اشعه‌ی ضد عفونی می‌کنند. این گونه و وسایل و ابزارها را نمی‌توان با حرارت دادن یا جو شاندن ضد عفونی کنند، زیرا فوراً خراب می‌شوند. اشعه‌ی X سبب تغییرات کیمیاوی و فیزیکی در مواد می‌شوند. این اشعه اگر به وسیله‌ی جانور یا گیاه جذب شوند، ممکن است به بافت‌های زنده‌ی آن آسیب برساند، یا حتی آن‌ها را از بین ببرد. به همین دلیل اشعه‌ی X ممکن است برای جانداران زیان‌آور و خطرناک باشد.

جذب بیش از اندازه‌ی اشعه‌ی X ممکن است سبب سرطان سوختگی‌های پوستی، کم‌خونی یا بیماری‌ها و ناراحتی‌های دیگر در انسان شود. داکتران و کسانی که بادست‌گاه‌های اشعه‌ی X کار می‌کنند، باید بسیار دقت کنند تا خود و بیمارشان بیش از اندازه در برابر تابش اشعه‌ی X قرار نگیرند.

با وصف این‌که اشعه‌ی X وسیله‌ی درمان و تداوی است برای انسان بسیار خطرناک نیز است و می‌تواند آسیب‌های زیادی را پدید آورد. این آسیب‌ها در انسان شامل سوختگی، بیماری ناشی از دریافت تابش بیش از حد و اثرات جینیتیکی می‌باشند. هم اشعه‌ی X و هم اشعه‌ی رادیواکتیو (که از جنس اشعه‌ی گاما است) اگر بیش از حد مشخصی به بدن ما وارد شود مضر و خطرناک است. این اشعه‌ها در مقادیر زیاد موجب اختلال در کارکرد حجرات و تکثیر آن‌ها می‌شوند. در مقادیر مضر می‌توانند موجب اختلالات گذرا شوند و مقادیر بسیار زیاد می‌توانند موجب بروز سرطان و یا حتی مرگ شود. میزان خطری که اشعه‌ی X برای سلامتی ایجاد می‌کند بسته به مقدار اشعه‌ی است که وارد بدن انسان می‌شود. اگر این مقدار در حد مجاز باشد، مشکلی ایجاد نمی‌کند ولی بیشتر از آن خطرناک است. میزان مجاز اشعه‌ی X یا اشعه‌ی رادیواکتیو که هر فرد می‌تواند بدون مشکل خاصی دریافت کند، توسط دانش‌مندان محاسبه شده است. این مقدار تجمعی است. به این معنی که مجموع مقدار اشعه‌های که در یک سال به بدن انسان تابانده می‌شود باید از میزان خاص کم‌تر باشد. میزان اشعه‌ی دریافتی را به مقیاس به نام ملی سیورت (millisievert) یا مخفف آن mSv اندازه‌گیری می‌کنند. در محیط زندگی همه ما مقدار اشعه‌ی رادیواکتیو به صورت طبیعی وجود دارد و هر فرد به طور طبیعی در هر سال 3mSv اشعه از محیط اطراف خود دریافت می‌کند.

نتیجه‌گیری

پرباربردترین و معمول‌ترین طریقه‌ی تولید شعاعات X تاباندن دسته‌ی از الکترون‌های با سرعت زیاد بر ماده است که هدف نامیده می‌شود. اشعه‌ی X را می‌توان به دو طریق تشعشع عمومی و تشعشعی اختصاصی تولید نمود که این عملیه در لامپ‌های مؤلد اشعه‌ی X صورت می‌گیرد.

انتقال الکترون از یک سویه‌ی انرژی به سویه‌ی دیگر یعنی از سویه‌ی بیرونی به سویه‌ی داخلی یا از L به K باعث تابش یا تشعشع انرژی E می‌شود و اشعه‌ی X نام دارد. برای این‌که یک اتوم شعاع X را تولید نماید، باید تمایل به رسیدن به حالت مستقر یا گروند داشته باشد. انرژی سویه‌ی K معادل 70KeV و انرژی سویه‌ی L معادل 11KeV است.

منابع

- (۱) ابولحسنی، محمود و همکاران. فیزیک پزشکی. انتشارات رویان پژوه، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۹۲، صص ۱۲۸، ۲۴۵.
- (۲) احمدزی، زلمی، د تشعشع واحدونوته یوه کنه. کابل پوهنتون مجله، ۱۳۹۸، گڼه ۳، ص ۶۰.
- (۳) تڼگاو، رعباس، ساغری محسن، فیزیک پزشکی. ناشر نشر انقلاب، ۱۳۷۱، ص ۴۰۰.
- (۴) غلام حسین رهبری، خدادو ست و علی اکبر، ژاله میرگلی، فیزیک پزشکی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۸، ص ۱۸۰.
- (5) Douglas C. Giancoli. Physics principles with application prentice Hall International Inc. 1995, p. 112.
- (6) Ghoshal. S. N, Atomic Physics, S.Chand and Company LTD. 2012, p. 160.
- (7) Halliday.resnick.walker. Fundamentals of physics. Fifth edition. 1997; 2, p. 842.
- (8) Muugesshon. R, Kiruthiga Sivaprasath, modern physics, S. Chand and Company .2010, p. 127.
- (9) Serway. Physics for scientists and Engineers. Fourth Edition, Saunders College Publications. 1996, p. 1013.
- (10) Young.freedman. University physics. Ninth edition, addeson-weseley publication company inc. 1996, pp. 178, 1252.